



柏崎刈羽原子力発電所7号機 プラント全体の健全性確認の状況 (H20.1/15現在)


中越沖地震に対する設備健全性



設備の復旧



基準地震動に対する設備健全性確認



中越沖地震における課題と対応策 (自衛消防体制、情報連絡体制 他)

- 完了又はほぼ完了
 - 実施中
 - 今後実施
- ・ 消防車の配備 (化学消防車2台、水槽1台)
 - ・ 消火配管地上化
 - ・ 地元ラジオ局の活用、広報車の配備 など
 - ・ [原子炉施設故障等報告及び電気関係事故報告\(原因と対策に関する最終報告\) \(9/25\)](#)
 - ・ [使用済燃料プール水の溢水ならびに外部への放出に関する原因と対策について](#)
 - ・ [6号機原子炉建屋天井クレーンを駆動させる軸の継手の破損に関する原因と対策について](#)
 - ・ [3号機所内変圧器 \(B\) のダクト火災に関する原因と対策について](#)

建物構築物及び設備の健全性、耐震安全性の総合評価
 プラント全体(蒸気を発生させた状態)の点検評価 (2/3 N-T-S-A委員会における東京電力説明資料)

点検・調査や評価の詳細につきましては、東京電力㈱の報告書等をご確認ください。