



柏崎刈羽原子力発電所7号機 プラント全体の健全性確認の状況 (H20.2/5現在)


中越沖地震に対する設備健全性



設備の復旧



基準地震動に対する設備健全性確認



中越沖地震における課題と対応策 (自衛消防体制、情報連絡体制 他)

- ・ 消防車の配備 (化学消防車 2 台、水槽 1 台)
- ・ 消火配管地上化
- ・ 地元ラジオ局の活用、広報車の配備 など
- ・ 原子炉施設故障等報告及び電気関係事故報告(原因と対策に関する最終報告) (9/25)
 - ・ 使用済燃料プール水の溢水ならびに外部への放出に関する原因と対策について
 - ・ 6号機原子炉建屋天井クレーンを駆動させる軸の継手の破損に関する原因と対策について
 - ・ 3号機所内変圧器 (B) のダクト火災に関する原因と対策について

完了又はほぼ完了

実施中

今後実施

建物・構築物及び設備の健全性、耐震安全性の総合評価
 プラント全体(蒸気を発生させた状態)の点検・評価 (1/28 NISA委員会における東京電力説明資料)

点検・調査や評価の詳細につきましては、東京電力(株)の報告書等をご確認ください。