


# 柏崎刈羽原子力発電所7号機 プラント全体の健全性確認の状況 (H21.10/30現在)



完了

中越沖地震における課題と対応策  
(自衛消防体制、情報連絡体制 他)

- 消防車の配備 (化学消防車2台、水槽1台)
- 消火配管地上化
- 地元ラジオ局の活用、広報車の配備 など
- 原子炉施設故障等報告及び電気関係事故報告 (原因と対策に関する最終報告) (H20.9/25)
  - 使用済燃料プール水の溢水ならびに外部への放出に関する原因と対策について
  - 6号機原子炉建屋天井クレーンを駆動させる軸の継手の破損に関する原因と対策について
  - 3号機所内変圧器 (B) のダクト火災に関する原因と対策について

プラント機能試験最終評価(6/19)後の状況

- プラント全体の機能試験・評価報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について (6/23)
- 燃料取り替えに伴う計画停止について (9/24)

プラント全体(蒸気発生させた状態)の点検評価 (プラント全体の機能試験 評価計画書(6/12)) プラント全体の機能試験の進捗状況について(6/19)

点検・調査や評価の詳細につきましては、東京電力(株)の報告書等をご確認ください。