


大丈夫!? その指示、しっかり伝わった?

養生材(ブリキ板)取り外し未実施による発電機トリップ事象



- ・ しっかり意思を伝達しよう
 - ・ 指示された人は何を指示されたかを復唱しよう
 - ・ 指示する人は、正しく伝わったか確認しよう
- 3ウェイコミュニケーション(伝達・復唱・確認)を確実に!**



~原子力の一層の安全確保を目指して~
一般社団法人 日本原子力技術協会
Japan Nuclear Technology Institute

〒108-0014 東京都港区芝4-2-3 NOF芝ビル7階
TEL 03-5440-3602(代) FAX 03-5440-3608 HP: <http://www.gengikyo.jp>